

Oznaczenie sprawy: P-115/18

PLM/Z/KFZ/ED/1391/2018

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Naprawa elementów funkcjonalnych infrastruktury lotniska tj. nawierzchni DS - Poszerzenie szczelin dylatacyjnych i naprawa pękniętych naroży płyt betonowych.

Zamawiający – Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje że w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Firma XXX ramach przygotowania do złożenia oferty do przetargu jak powyżej, zwraca się do zamawiającego prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotny Warunków Zamówienia, kierując następujące pytania:

Prosimy zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji technicznej, która będzie zawierała szczegółowe informacje dot. szerokości każdej szczeliny rozszerzania przeznaczonej do naprawy, bądź o wyznaczenie terminu (sugerujemy datę 15.11 oraz godziny. 12-14) dokonania wizji lokalnej podczas której oferent będzie mógł sam dokonać pomiaru szerokości szczelin.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zorganizuje zebranie Wykonawców połączone z wizją lokalną, w dniu 21 LISTOPADA 2018 r. o godz. 10³⁰..... Miejsce rozpoczęcia wizji – siedziba Zamawiającego, przed budynkiem Głównego Punktu Kontrolni. Osoby zainteresowane udziałem w wizji lokalnej zobowiązane są zgłaszać swoje uczestnictwo do dnia 20 LISTOPADA 2018 r. do godz. 14⁰⁰ wraz z podaniem imienia i nazwiska osób wyznaczonych do uczestnictwa w wizji, nazwą firmy którą reprezentuje dana osoba, numer i rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), faksem na nr 22 346 40 05, w formie elektronicznej na adres: e.dudek@modlinairport.pl.

Zamawiający informuje, że odpowiedź udzielona w niniejszym piśmie staje się integralną częścią SIWZ.

WICEPREZES ZARZĄDU

Marcin Danił

PREZES ZARZĄDU
p.c.

Leszek Chorzewski