

EKO-PARKIET Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 29.12.2017 r.

05-075 Warszawa

Ul. Dwernickiego 20

NIP: 521-33-37-453

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.

05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

Ul. Gen. Wiktora Thommee 1A

Dot. Oznaczenie sprawy: P-118/17.

Wykonanie konserwacji parkietu w Terminalu na antresoli, na Lotnisku Warszawa/Modlin" wg zamówienia nr 086/17 z dnia 19.12.2017 r.

ZALECENIA GWARANCYJNE DOT. UŻYTKOWANIA PODŁOGI Z MOZAIKI PRZEMYSŁOWEJ DĘBOWEJ PO WYKONANEJ KONSERWACJI POKRYTEJ DWUSKŁADNIKOWYM SYSTEMEM OLEJOWYM „MIRACLE OIL” firmy ARBORITEC.

Wykonawca nie udziela gwarancji na uszkodzenia powłoki olejowanej, wynikające z eksploatacji podłogi. Każda olejowana podłoga drewniana ulega naturalnemu, powolnemu zużyciu i ścieraniu. W momencie zużycia powłoki olejowanej, należy przeprowadzić okresową renowację podłogi. Uszkodzenia mechaniczne będące wynikiem zadrapania, uderzenia, zalania wodą lub ekspozycji na podwyższoną wilgoć, działanie żwiru, piasku lub innych czynników ścierających; uszkodzenia wynikające z błędów w utrzymaniu podłogi drewnianej zabezpieczonej systemem olejowym – nie podlegają gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych w wyniku jak poniżej wskazano oraz uszkodzeń wynikających z błędów w utrzymaniu podłogi drewnianej zabezpieczonej systemem olejowym:

-usterek wynikających z czynników nie zależnych od Wykonawcy, jak:

- ukryte wady w użytych materiałach podłogowych

- usterek lub uszkodzeń wynikłych ze zmian lub napraw wykonanych przez inne osoby ;

- uszkodzeń wynikających z narażenia podłogi na wpływ wysokich temperatur,

-nadmiernej lub niedostatecznej wilgotności powietrza;

- zmian wynikających z ograniczonych właściwości drewna;

-pielęgnacji i konserwacji niezgodnej z zaleceniem Wykonawcy.

- z uwagi na niemożliwą ocenę ewentualnych przyczyn nadmiernego zużycia się lub uszkodzenia powłoki olejowanej, gwarancja nie obejmuje tejsze powłoki.

Warunki użytkowania i konserwacji

c) Powierzchnia podłogi powinna być wolna od pyłu i piasku.

d) W miejscach takich jak wejścia na sale oraz w obszarach wzmożonego ruchu najlepiej zabezpieczyć powierzchnię odpowiednią wykładziną.

e) Przed wejściami na pomieszczenie z podłogą drewnianą powinny znajdować się wycieraczki na całą szerokość drzwi w celu przechwytywania brudu i piasku.

g) Codzienna pielęgnacja powinna ograniczyć się do normalnego odkurzenia lub zamiecenia podłogi. Częstotliwość pielęgnacji podłogi jest uzależniona od natężenia ruchu. Piasek naniesiony na powierzchnię podłogi powinien być w miarę pilnie usunięty. Naniesiony piasek powoduje zarysowania na warstwie oleju oraz drobne wgniecenia i zarysowania w warstwie wierzchniej drewna. Zarysowania powstałe od naniesionego piasku nie podlegają reklamacji. Do usuwania kurzu powinno stosować się suche, miękkie szczotki. Można również używać lekko wilgotne ścierki z dodatkiem odpowiedniego środka do naturalnych podłóg olejowanych. W żadnym wypadku po sprzątaniu nie mogą pozostać mokre ślady na podłodze. Wszelkie uszkodzenia podłogi spowodowane wodą lub innymi płynami nie mogą być podstawą do reklamacji.

h) Do czyszczenia automatycznego zastosowanie mogą mieć wyłącznie urządzenia przystosowane do tego typu podłóg drewnianych olejowanych i wyłącznie na odpowiedzialność administratora obiektu.

i) Nie wolno stosować typowych past do podłóg lub innych środków czyszczących na bazie silikonu.

l) Należy zapobiegać pozostawianiu wody lub innych cieczy na powierzchni podłogi.

Instrukcja pielęgnacji

Bieżąca pielęgnacja: W czasie użytkowania podłogi warstwa ulega częściowemu starciu i zmatowieniu. Po każdym czyszczeniu należy uzupełnić warstwę ochronną poprzez naniesienie na czystą podłogę cienkiej warstwy preparatu do bieżącej konserwacji podłóg olejowanych według zaleceń producenta Arboritec Oil Refresher, Arboritec Cleaner.

Dopuszcza się stosowanie środków konserwujących innych firm przeznaczonych do podłóg drewnianych olejowanych systemami dwuskładnikowymi.

Do gruntownej pielęgnacji w obiektach użyteczności publicznej co 3-6 miesięcy, w zależności od stopnia zużycia powłoki olejowej, zalecamy mechaniczne nałożenie oleju pielęgnacyjnego Satin Oil firmy Arboritec to utwardzający tlenowo jednoskładnikowy olej do regularnej konserwacji i czyszczenia podłóg drewnianych impregnowanych olejami dwuskładnikowymi. Dzięki regularnemu stosowaniu Satin Oil podłoga odzyska swój oryginalny, naturalny wygląd i stanie się bardziej odporna.

.....
podpis Zamawiającego

.....
podpis Wykonawcy

EKO-PARKIET Sp. z o.o.

05-075 Warszawa, ul. Dwernickiego 20

tel./fax 22 891 13 30

NIP: 5213337453 Regon: 140075087